

INFORMACIÓN



COMO LLEGAR:

La forma más recomendable para llegar al Tramo de Calibración es desde la población de MACAEL coger dirección LAROYA y dar la vuelta una vez pasado el Hito 6 de la AL-6104

MEDICIÓN:

Inicio de medición: AL - 6106 en SEÑAL DE PELIGRO DESPRENDIMIENTOS
37.31509,-2.31966

Fin de medición: AL - 6104 en HITO 6
37.31509,-2.31966

DISTANCIA KM.		REFERENCIA	INFORMACION
TOTAL	PARCIAL		
0	0		CARRETERA A-6104 DESDE MACAEL A LAROYA
994	994		SEÑAL CURVAS PELIGROSAS
2,001	1,007		SEÑAL PERMITIDO ADELANTAR
3,032	1,031		SEÑAL PROHIBIDO ADELANTAR
4,375	1,343		SEÑAL PREFERENCIA PASO
5,547	1,172		HITO 6